



An Herrn
Bürgermeister Hans-Joachim Banaschak
Gemeindeverwaltung
Gärtnerstraße 8
25482 Appen

cc Hans-Peter Lütje, Jutta Kaufmann, Petra
Müller, Heidrun Osterhoff, Hans Martens

Rolf Bergmann
Dipl. Chem. Dr. rer. nat.
SBR Appen – Schriftführer

Ziegeleiweg 14a
25482 Appen

+49 4122 81797

rolf.bergmann@uni-hamburg.de

Ihr Zeichen/Schreiben vom

Datum

08.10.19

Betr.: Antrag des Seniorenbeirates zur Instandhaltung von Ruhebänken

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Banaschak,
sehr geehrte Damen und Herren,

Der Seniorenbeirat der Gemeinde Appen beantragt, den Zustand der Ruhebänke auf Appener Gebiet zu überprüfen und erforderliche Reparaturen vorzunehmen oder defekte Bänke zu ersetzen. Eine weitere Bank soll nach Möglichkeit im Bereich der Straßeneinmündung Pinnaubogen – Beeksfelde mit Sicht auf die Zirkuswiese errichtet werden.

Der Seniorenbeirat der Gemeinde Appen hat im August 2019 eine Dokumentation über Ruhebänke auf Appener Gebiet erstellt (s. Anhang). In der Oktobersitzung des Beirates war diese eine Vorlage für einen Tagesordnungspunkt.

Es gibt erfreulich viele Bänke, die nicht nur Senioren Spaziergänge erleichtern. Für Erholungssuchende aus der näheren und weiteren Umgebung sind sie auch ein Merkmal und Aushängeschild für die Gemeinde Appen. Umso bedauerlicher ist es, wenn die Bänke defekt oder in verfallener Umgebung sind. Eine Zusammenfassung reparaturbedürftiger Bänke ist ebenfalls im Anhang.

Aus dem Kreis der in der Sitzung anwesenden Senioren wurde der Wunsch nach einer weiteren Bank geäußert, an der Zirkuswiese in Appen (Beeksfelde / Pinnaubogen).


Mit freundlichen Grüßen und Dank für eine Bearbeitung des Antrages

R Bergmann für den Seniorenbeirat Appen

Ruhebänke auf dem Gebiet der Gemeinde Appen

**Zustandsbericht
19-8-2019
für den Seniorenbeirat Appen**

Christiane & Rolf Bergmann



Flugplatz Heist

NATURSCHÜTZ-GEBIET

Haselauer Moor

APPEN

EICHNIS
Grenzweg D6
Heinrichsweg 53

Naturschutzgebiet

Golf-Parc
Peiner Hof
18 Loch
5669m Par

Golfpark Weidenhof
18 Loch

PINNAU

Schäferhof

Etz

Ha

1



Ort: Unterglinder Weg
Material: Holz
Fußbereich: Erde/Schlamm
Zustand: **rauh, vermoost, überwuchert, Mülleimer defekt**

2



Ort: Unterglinder Weg
Material: Recycle-Plastik
Fußbereich: Gras
Zustand: ok

3



Ort: Unterglinder Weg
Material: Recycle-Plastik
Fußbereich: Gras
Zustand: **defekt durchgessen**

4



Ort: Unterglinder Weg
Material: Recycle-Plastik
Fußbereich: Gras
Zustand: ok

5



Ort: (Feldmark)
Material: Recycle-Plastik
Fußbereich: Gras
Zustand: **durchgesehen**

6



Ort: (Feldmark)
Material: Holz
Fußbereich: Gras/Erde
Zustand: ok

7



Ort: (Feldmark)
Material: Recycle-Plastik
Fußbereich: Erde/Gras
Zustand: neu

8



Ort: (Krähenweg)
Material: Recycle-Plastik
Fußbereich: Gras/Erde
Zustand: **durchgessen**

10



Ort: Bürgerwald
Material: Holz
Fußbereich: Gras/Erde
Zustand: **rottend**

11



Ort: Almtweg
Material: Recycle-Plastik
Fußbereich: Gras
Zustand: neu

12



Ort: Brunsiner Twiete
Material: Recycle-Plastik
Fußbereich: Gras wuchernd
Zustand: neu

13



Ort: Tävsmoorweg
Material: Holz
Fußbereich: Gras
Zustand: **rauh, verrottet**

14



Ort: Opn Bouhlen
Material: Recycle-Plastik
Fußbereich: Gras
Zustand: neu

15



Ort: Lange Twiete
Material: Recycle-Plastik
Fußbereich: Gras/Erde
Zustand: **durchgesehen**

16



Ort: Weg am Friedhof
Material: Holz
Fußbereich: Erde
Zustand: neu

17



Ort: Appener Straße
Material: Holz
Fußbereich: Gras/Erde
Zustand: ok

18



Ort: Lange Twiete
Material: Recycle-Plastik, mit Holz geflickt
Fußbereich: Erde
Zustand: fast ok, **kein Mülleimer**

19



Ort: Tävsmoorweg
Material: Holz
Fußbereich: hohes Gras
Zustand: **rauh**

21



Ort: Haltestelle Friedhof
Material: Holz
Fußbereich: Erde
Zustand: teilerneuert

22



Ort: Tävsmoorweg
Material: Holz
Fußbereich: Erde/Gras
Zustand: neu

23



Ort: Appener Straße (6)
Material: Holz
Fußbereich: Unkraut
Zustand: **verwittert**

24




Ort: Grashorenweg
Material: Recycle-Plastik
Fußbereich: Erde
Zustand: ok

26



Ort: Wanderweg Tävs Moor
Material: Recycle-Plastik
Fußbereich: Unkraut, Brennnesseln
Zustand: neu, **verwildert**

27



Ort: (Schäferhofweg)
Material: Recycle-Plastik
Fußbereich: Erde
Zustand: neu

28



Ort: Siedlungsweg
Material: Holz
Fußbereich: Erde
Zustand: **defekt**

29



Ort: Schäferhofweg
Material: Holz
Fußbereich: Gras
Zustand: **verwittert**

Ruhebänke auf Appener Gebiet

Reparatur- oder Erneuerungsbedarf

- 1** Ort: Unterglinder Weg
Material: Holz
Fußbereich: Erde/Schlamm
Zustand: **rauh, vermoost, überwuchert, Mülleimer defekt**
- 3** Ort: Unterglinder Weg
Material: Recycle-Plastik
Fußbereich: Gras
Zustand: **defekt durchgesessen**
- 5** Ort: (Feldmark)
Material: Recycle-Plastik
Fußbereich: Gras
Zustand: **durchgesessen**
- 8** Ort: (Krähenweg)
Material: Recycle-Plastik
Fußbereich: Gras /Erde
Zustand: **durchgesessen**
- 10** Ort: Bürgerwald
Material: Holz
Fußbereich: Gras /Erde
Zustand: **rottend**
- 13** Ort: Tävsmoorweg
Material: Holz
Fußbereich: Gras
Zustand: **rauh, verrottet**
- 15** Ort: Lange Twiete
Material: Recycle-Plastik
Fußbereich: Gras/Erde
Zustand: **durchgesessen**
- 18** Ort: Lange Twiete
Material: Recycle-Plastik, mit Holz geflickt
Fußbereich: Erde
Zustand: fast ok, **kein Mülleimer**
- 19** Ort: Tävsmoorweg
Material: Holz
Fußbereich: hohes Gras
Zustand: **rauh**

23 Ort: Appener Straße (6)
Material: Holz
Fußbereich: Unkraut
Zustand: **verwittert**

26 Ort: Wanderweg Tävsmoor
Material: Recycle-Plastik
Fußbereich: Unkraut, Brennesseln
Zustand: neu, **verwildert**

28 Ort: Siedlungsweg
Material: Holz
Fußbereich: Erde
Zustand: **defekt**

29 Ort: Schäferhofweg
Material: Holz
Fußbereich: Gras
Zustand: **verwittert**

