


# **Ruhebänke auf dem Gebiet der Gemeinde Appen**

**Zustandsbericht  
19-8-2019  
für den Seniorenbeirat Appen**

**Christiane & Rolf Bergmann**



Flugplatz Heist

Unterglinde

APPEN

Schäferhof

NATURSCHÜTZGEBIET  
Haselauer Moor

Golfpark Weidenhof  
18 Loch

EICHNIS  
Grenzweg D6  
Heinrichsweg E3

NATURSCHÜTZGEBIET

PINN

Etz

Ha

1



Ort: Unterglinder Weg  
Material: Holz  
Fußbereich: Erde/Schlamm  
Zustand: **rauh, vermoost, überwuchert, Mülleimer defekt**

2



Ort: Unterglinder Weg  
Material: Recycle-Plastik  
Fußbereich: Gras  
Zustand: ok

3



Ort: Unterglinder Weg  
Material: Recycle-Plastik  
Fußbereich: Gras  
Zustand: **defekt durchgessen**

4



Ort: Unterglinder Weg  
Material: Recycle-Plastik  
Fußbereich: Gras  
Zustand: ok

5



Ort: (Feldmark)  
Material: Recycle-Plastik  
Fußbereich: Gras  
Zustand: **durchgesehen**

6



Ort: (Feldmark)  
Material: Holz  
Fußbereich: Gras/Erde  
Zustand: ok

7



Ort: (Feldmark)  
Material: Recycle-Plastik  
Fußbereich: Erde/Gras  
Zustand: neu

8



Ort: (Krähenweg)  
Material: Recycle-Plastik  
Fußbereich: Gras/Erde  
Zustand: **durchgessen**

10



Ort: Bürgerwald  
Material: Holz  
Fußbereich: Gras/Erde  
Zustand: **rottend**

11



Ort: Almtweg  
Material: Recycle-Plastik  
Fußbereich: Gras  
Zustand: neu

12



Ort: Brunsiner Twiete  
Material: Recycle-Plastik  
Fußbereich: Gras wuchernd  
Zustand: neu

13



Ort: Tävsmoorweg  
Material: Holz  
Fußbereich: Gras  
Zustand: **rauh, verrottet**

14



Ort: Opn Bouhlen  
Material: Recycle-Plastik  
Fußbereich: Gras  
Zustand: neu

15



Ort: Lange Twiete  
Material: Recycle-Plastik  
Fußbereich: Gras/Erde  
Zustand: **durchgessen**

**16**



Ort: Weg am Friedhof  
Material: Holz  
Fußbereich: Erde  
Zustand: neu

**17**



Ort: Appener Straße  
Material: Holz  
Fußbereich: Gras/Erde  
Zustand: ok

# 18



Ort: Lange Twiete  
Material: Recycle-Plastik, mit Holz geflickt  
Fußbereich: Erde  
Zustand: fast ok, **kein Mülleimer**

# 19



Ort: Tävsmoorweg  
Material: Holz  
Fußbereich: hohes Gras  
Zustand: **rauh**

**21**



Ort: Haltestelle Friedhof  
Material: Holz  
Fußbereich: Erde  
Zustand: teilerneuert

**22**



Ort: Tävsmoorweg  
Material: Holz  
Fußbereich: Erde/Gras  
Zustand: neu

23



Ort: Appener Straße (6)  
Material: Holz  
Fußbereich: Unkraut  
Zustand: **verwittert**

24



Ort: Grashorenweg  
Material: Recycle-Plastik  
Fußbereich: Erde  
Zustand: ok

**26**



Ort: Wanderweg Tävs Moor  
Material: Recycle-Plastik  
Fußbereich: Unkraut, Brennnesseln  
Zustand: neu, **verwildert**

**27**



Ort: (Schäferhofweg)  
Material: Recycle-Plastik  
Fußbereich: Erde  
Zustand: neu

**28**



Ort: Siedlungsweg  
Material: Holz  
Fußbereich: Erde  
Zustand: **defekt**

**29**



Ort: Schäferhofweg  
Material: Holz  
Fußbereich: Gras  
Zustand: **verwittert**